

Lagernummer:

**W91209**

# Pris saknas

Frakt / Leveringstid:

- / 1-3 dagar

## Motala Bildemontering AB

Torvsättersvägen 26

59152 Motala

Tlf.: 0141-234400

Faks:

[motalabildemontering.se](http://motalabildemontering.se)

### Del - Sikkerhetsbelte

Lagernummer: <b>W91209</b>	Posisjon: <b>Bak midten</b>	Kvalitet: <b>A</b> -	Passer fra/til årsm. -
Nykode: -	Produsent: -	Produsentkode: <b>MITTBÄLTE.BAK</b>	Originalnr.: -
Kommentar: <b>MITTBÄLTE+ENKELMOTAGARE MITTBÄLTE.BAK</b>			

### Kjøretøyer - Ford Escort

Chassisnummer: <b>NXXGCANRG12157</b>	Modellår: <b>1995</b>	Mil: <b>15.708</b>	Drivstoff: -
Farge: <b>MBLÅ</b>	Fargekode: <b>D4</b>	Innredning: <b>BLÅ /MÖNSTRAD</b>	Innredningskode: -
Girkasse: <b>5 VXL</b>	Girkassenummer: <b>W</b>	Utveksling: -	Gruppekode: -
Motor: <b>1,6 16V</b>	Motorkode: <b>L1E</b>	Produksjonsdato: <b>000000</b>	Registreringsdato: <b>19941129</b>
Kommentar: <b>CBI CLX 5 VXL</b>			